

# ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОР




Пневмогидроаккумулятор (ПГА) предназначен для обеспечения сглаживания пульсаций потока жидкости, возникающих в гидравлических системах, за счет упругого сжатия газа в газовой полости ПГА, отделенной от рабочей полости мембранный. Применение ПГА обеспечивает снижение пульсаций давления, обусловленного пульсациями объемного расхода, виброактивности насоса и присоединительных трубопроводов, погрешности дозирования, неравномерности нагрузки привода, а также повышение всасывающей способности и допустимой наибольшей частоты числа ходов плунжера при бескавитационной работе насоса и дозировочной системы в целом.

## ПРЕИМУЩЕСТВА МЕМБРАННОГО ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРА

- Несмешиваемость потока дозируемой жидкости и газа.
- Отсутствие расхода газа при герметичности ПГА.
- Не требуется постоянная дозаправка газом.
- Компактность.
- Мембрана из фторопластика по требованиям к стойкости подходит для большинства типов перекачиваемых жидкостей.

Для заправки ПГА может использоваться как сжатый воздух, так и инертные газы (аргон, азот).


## УСТРОЙСТВО ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРА




Подробная информация на сайте  
[areopag-spb.ru](http://areopag-spb.ru)

# МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ПГА


## МОНТАЖ ПГА К НАГНЕТАТЕЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДУ



а) монтаж ПГА с разделителем сред в разрыв нагнетательного трубопровода




б) монтаж ПГА с разделителем сред в врезке в нагнетательный трубопровод



в) монтаж ПГА без разделителя сред в разрыв нагнетательного трубопровода по Г-образной схеме подключения

## МОНТАЖ ПГА В РАЗРЫВ ВСАСЫВАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА



### ИСПОЛНЕНИЕ ПО ТИПУ РАЗДЕЛИТЕЛЯ СРЕД:

0 - без разделителя сред;  
M - с мембранным разделителем сред.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫБОРА ПГА С РАЗДЕЛИТЕЛЕМ СРЕД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДАЧИ НАСОСА

(данные приведены для пульсации равной 5 % с частотой хода плунжера в минуту 100, не менее)

Полный объем ПГА V0, л	Подача насоса Q, л/ч (одноплунжерный)	Подача насоса Q, л/ч (двухплунжерный)	Подача насоса Q, л/ч (трехплунжерный)
0,1	0-60	0-150	0-3000
0,25	60-150	150-350	3000-7500
0,63	150-400	350-950	7500-19000
1,6	400-1000	950-2400	19000-49000

Наименование жидкости	Показатель жидкости	Значение показателя
Нейтральные и агрессивные жидкости, эмульсии, суспензии	Температура, °C	от 0 до + 100
	Водородный показатель, РН	от 0 до 14
	Плотность, не более, кг/м³	2000
	Кинематическая вязкость, Ст	0,0035...20
	Концентрация твердой неабразивной фазы, не более, %	20
	Плотность твердой неабразивной фазы, не более, кг/м³	2300
	Величина зерна твердой неабразивной фазы в % от наименьшего диаметра сечения входного патрубка ПГА, не более	10



# СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПГА

Наименование	Полный объем ПГА, л	Разделитель сред	Исполнение по монтажу	Материал прокладок	Примечание
ПГА 0,1/160-М-К-2	0,1	Резиновая мембрана (EPDM). Нестойкая в кислотах.	Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода. Ориентация любая. Подключение резьбовое.	Фторопласт	Окружающая среда - агрессивная. Эксплуатация при Т от 40° до 100°C.
ПГА 0,1/160-М-К-2			Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода. Ориентация любая. Подключение фланцевое.	Термо-расширенный гранит	
ПГА 0,1/400-М-К-2			Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода. Ориентация любая. Подключение резьбовое.	Фторопласт	Окружающая среда - нейтральная. Эксплуатация при Т от 40° до 100°C.
ПГА 0,25/63-М-К-1	0,25	Фторопласти-вая мембрана.	Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода (проходной/горизонтальный). Кронштейн сварной из стали 20.	Фторопласт	Окружающая среда - нейтральная. Эксплуатация при Т от 40° до 100 °C.
ПГА 0,25/100-М-К-1			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сварной из стали 20.		
ПГА 0,25/160-М-К-1			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Все детали изготовлены из нержавеющей стали, кронштейн сборный.	Фторопласт	Окружающая среда - агрессивная. Эксплуатация при Т от 60° до 100 °C.
ПГА 0,25/160-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Все детали изготовлены из нержавеющей стали, кронштейн сборный.		
ПГА 0,25/320-М-К-2			Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода (проходной/горизонтальный). Кронштейн сварной из стали 20.	Металл	Окружающая среда - нейтральная. Эксплуатация при Т от 40° до 100 °C.
ПГА 0,25/440-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сварной из стали 20.		
ПГА 0,25/63-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Все детали изготовлены из нержавеющей стали, кронштейн сборный.		
ПГА 0,25/160-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Все детали изготовлены из нержавеющей стали, кронштейн сборный.		
ПГА 0,63/100-М К-1	0,63		Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода (проходной/горизонтальный). Кронштейн сварной из стали 20.	Металл	Окружающая среда - нейтральная. Эксплуатация при Т от 40° до 100 °C.
ПГА 0,63/100-М К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сварной из стали 20.		



# СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПГА

## ПРОДОЛЖЕНИЕ

Наименование	Полный объем ПГА, л	Разделитель сред	Исполнение по монтажу**	Материал прокладок	Примечание
ПГА 0,63/63-М-К-2	0,63	Фторопластовая мембрана.	Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Все детали изготовлены из нержавеющей стали, кронштейн сборный.	Фторопласт	Окружающая среда - агрессивная. Эксплуатация при Т от 60° до 100 °C.
ПГА 0,63/100-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сварной из стали 20.		
ПГА 0,63/160-М-К-2			Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода (проходной/горизонтальный). Кронштейн сварной из стали 20		Окружающая среда - нейтральная.
ПГА 0,6/160-М-К-1			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сварной из стали 20		
ПГА-0,63/320-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сварной из стали 20		Эксплуатация при Т от 40° до 100 °C.
ПГА 1,6/63-М-К-2			Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Кронштейн сборный		
ПГА 6,3/10-0-К-3	6,3 (для подачи 0-1600)	Без разделителя сред.	Монтаж в разрыв нагнетательного трубопровода (проходной/буквой Г). Крепление - ленточный хомут		Окружающая среда - агрессивная. Эксплуатация при Т от 60° до 100 °C.
ПГА 6,3/16-0-К-3					
ПГА 6,3/25-0-К-3					
ПГА 10/10-0-К-3					
ПГА 10/16-0-К-3					
ПГА 2,5/63-0-К-2	2,5 (для подачи 0-240)	Без разделителя сред.	Монтаж врезкой в нагнетательный трубопровод (вертикальный). Крепление - на скобах		Окружающая среда - нейтральная.
ПГА 4/40-0-К-2	4 (для подачи 0-600)				Эксплуатация при Т от 40° до 100 °C.
ПГА 6,5/25-0-К-2	6,5 (для подачи 0-1600)				

Также есть ПГА устанавливаемый на линии всасывания ПГА-В 0,25/2-0-К-3.

